



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Numero 1835

Data 05/04/2016

**SERVIZIO PROPONENTE:** SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICA E MANUTENZIONI - INGEGNERIA CLINICA

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione ciclica con fornitura della nuova testa telecamera Tricam SL Pal PDD per il sistema televisivo Endocam Mono CCD Storz inventario n. 72375 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Foligno. Cig: Z551929D32.

## DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1835

DEL 05/04/2016

**Oggetto:** Intervento di manutenzione ciclica con fornitura della nuova testa telecamera Tricam SL Pal PDD per il sistema televisivo Endocam Mono CCD Storz inventario n. 72375 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Foligno. Cig: Z551929D32.

### **Normativa di riferimento:**

- D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm. e ii. – art. n. 118;
- D.P.R. 5 ottobre 2007 “Regolamento di esecuzione e di attivazione del D.Lgs. 163/2006”;

### **Motivazione:**

Presso il Blocco Operatorio di Foligno è presente un sistema per endoscopia urologica Endocam Mono CCD 5512 Storz inventario n. 72375 dotato di testa telecamera lineare Tricam PAL 20221040.

In data 22/02/2016, a seguito di guasto della suddetta a causa di urto, il Servizio di Ingegneria Clinica esterno ha comunicato che per la riparazione del dispositivo necessita di un importo di € 3.300,00 + Iva.

Considerato che il dispositivo è in funzione da alcuni anni, il Servizio di Urologia ha richiesto la possibilità di procedere alla sostituzione con una testina di recente immissione sul mercato, ma del modello Pendulum, in modo che possa essere utilizzata per più attività cliniche.

A seguito di richiesta del Responsabile Dr. Tassi, questo servizio ha richiesto la sostituzione della testa Telecamera Tricam PAL 20221040 con il modello Tricam Pendulum SL PAL PDD, alla Ditta Uromed Agente Storz esclusivista del sistema in oggetto indicato.

La suddetta Ditta, con preventivo n. 191 del 15/03/2016, si è resa disponibile alla fornitura del nuovo modello a fronte del ritiro della vecchia telecamera per un importo di € 8.000,00 + Iva.

Per tutto quanto sopra espresso si dispone l'affidamento dell'intervento di manutenzione ciclica con fornitura della nuova testa telecamera Tricam SL PAL PDD per il sistema televisivo Endocam Mono CCD Storz inventario n. 72375 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Foligno alla Ditta Uromed, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b per un importo complessivo di € 8.000,00+IVA;

Tale intervento sarà finanziato con i fondi accantonati per la manutenzione ciclica come previsto nella relazione del Dirigente del Servizio Attività Tecniche Manutenzioni Ingegneria Clinica del 21.05.2013 agli atti dell' ufficio.

Per l'affidamento in oggetto è stato acquisito lo Smart CIG n. Z551929D32.

Per quanto sopra esposto;

**DETERMINA**

1. di affidare l'intervento di manutenzione ciclica, con fornitura della nuova testa telecamera Tricam SL PAL PDD per il sistema televisivo Endocam Mono CCD Storz inventario n. 72375 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Foligno, alla Ditta Uromed, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b;
2. di imputare l'importo pari ad € 8.000,00 + Iva al conto CO.GE. 1500700400 come da spesa preventivata nel bilancio di previsione 2016.

**L'istruttore**

Alessandra Piccioni

**Il Responsabile Procedimento**

Il Responsabile della Pos. Org.  
Manutenzione Apparecchiature  
Elettromedicali  
*P.I. Giuseppe Consoli*

**Il Dirigente Servizio**

Attività Tecniche  
Manutenzioni Ingegneria Clinica  
*Ing. Luigi Ambrogioni*